

## Historial del software (HTB3510, 3511,3510X, 3540, 3570, 3571)

### Nota:

- Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.
  - El nombre del archivo de actualización (\*.bin) es HTB3570.bin. El nombre del archivo NO tiene por qué ser el mismo que el número de modelo.
  - Después de descargar el archivo de actualización, extraiga (descomprima) el archivo en una carpeta. Copie la carpeta extraída (UPG) con el archivo de firmware dentro del directorio raíz de una unidad flash USB.
- 

### El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

#### **Versión: v1.29.02(HTB3510/12/55/98/51/94/40 HTB3511/51 HTB3510X/78 HTB3540/12/51/98/40/94 HTB3570/12/51/78/98/94/40/79 HTB3571/51)**

- Mejora del firmware Para garantizar un rendimiento fluido del Smart TV y mejorar su compatibilidad.

#### **Versión: v1.29.01(no para los modelos /93 & HTB3511/51)**

- Corrección del error de reproducción del formato MP4 a través de DLNA
- Corrección del error de la visualización del teclado en diferentes idiomas.

#### **Versión V1.29.00(no para los modelos HTB3511/51)**

- Corrección de un error durante el arranque

#### **Versión v1.28.01 (no para los modelos /93 & HTB3511/51)**

- Actualización de Smart TV.
- Optimización de la salida de sonido.
- Solución del error de la pantalla de información de RDS.

#### **Versión v1.26.03**

- Mejora de la capacidad de reproducción de archivos MP3
- Mejora de la capacidad de reproducción de discos Blu-ray
- Mejora del rendimiento relacionado con Wi-Fi
- Corrección de un error relacionado con la configuración del altavoz
- Corrección de un error relacionado con la visualización de ID3 en ruso para archivos MP3
- Corrección de un error relacionado con el subwoofer
- Corrección de un error relacionado con los graves
- Corrección de un error relacionado con la presentación en pantalla en ruso
- Importación de Smart TV 2.0

#### **Versión v1.26.02 (no para los modelos /55, /78, /93, /94)**

- Mejora de la capacidad de reproducción de archivos MP3

- Mejora de la capacidad de reproducción de discos Blu-ray
- Mejora del rendimiento relacionado con Wi-Fi
- Corrección de un error relacionado con la configuración del altavoz

- Corrección de un error relacionado con la visualización de ID3 en ruso para archivos MP3
- Corrección de un error relacionado con el subwoofer
- Corrección de un error relacionado con los graves
- Corrección de un error relacionado con la presentación en pantalla en ruso
- Importación de Smart TV 2.0

**Versión V1.24.00**

- Corrección de los errores relacionados con HDMI ARC.

**Versión V1.23.01 (solo para HTB3510/12, 3540/12 y 3570/12)**

- Solución de errores relacionados con YouTube.