

Software-Verlauf (HTB5510D, 5540D, 5570D, 5575D)

Durch die aktuelle Software wird Folgendes verbessert:

Hinweis:

- Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.
- Der Dateiname der Aktualisierungsdatei (*.bin) lautet HTB5510.bin. Der Dateiname ist NICHT notwendigerweise derselbe wie die Modellnummer.
- Nachdem Sie die Aktualisierungsdatei heruntergeladen haben, extrahieren Sie (entzippen) Sie sie in einen Ordner. Kopieren Sie den extrahierten Ordner (UPG) mit der Firmware-Datei in das Stammverzeichnis des USB-Flashlaufwerks.

Version v1.30.03 (für Modelle außer /93)

- Sicherstellung einer reibungslosen SmartTV-Leistung und Verbesserung der Kompatibilität

Version v1.30.01 (für Modelle außer /93)

- Problem, dass MP4-Dateien über DLNA nicht wiedergegeben werden können, behoben.
- Tastaturanzeigefehler unter verschiedenen Sprachen behoben.

Version v1.30.00 (für Modelle außer /93)

- Behebt Probleme beim Start.
- Optimierung der Soundleistung.

Version v1.29.03 (für Modelle außer /93)

- Smart TV-Aktualisierung.
- Optimierung der Audioausgabe.
- Fehlerbehebung hinsichtlich Anzeige von RDS-Informationen.

Version: v1.28.10 (für Modelle außer /93)

- Verbesserte Wiedergabe von MP3-Dateien
- Verbesserte Leistung in Bezug auf WiFi
- Import von Sie "Produkt-ID" in Versionsinformationen

Version: v1.28.08 (für Modelle außer /55 /78. /93. /94)

- Verbesserte Wiedergabe von MP3-Dateien
- Verbesserte Leistung in Bezug auf WiFi
- Import von Sie "Produkt-ID" in Versionsinformationen

Version: v1.28.03 (für Modelle außer /93)

- Verbesserte Bildschirmanzeige für Russland
- Problem mit Lippen-Synchronisation behoben
- Verbesserte Steuerung der Lautsprecherlautstärke in den Lautsprechereinstellungen
- Einführung von Smart TV V2.0

- Einführung von iRadio