

Historique du logiciel (HTB5510D, 5540D, 5570D, 5575D)

Le dernier logiciel permet de résoudre les problèmes suivants:

Remarque :

- chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.
- Le nom du fichier de mise à niveau (*.bin) est HTB5510.bin. Le nom du fichier n'est PAS forcément identique au numéro de modèle.
- Après avoir téléchargé le fichier de mise à niveau, vous devez l'extraire (le décompresser) dans un dossier. Copiez le [dossier extrait \(UPG\) contenant le fichier du micrologiciel](#) dans le [répertoire racine](#) du lecteur flash USB.

Version v1.30.03 (pour tous les modèles sauf /93)

- Garantir des performances SmartTV optimales et améliorer la compatibilité.

Version v1.30.01 (pour tous les modèles sauf /93)

- Résolution du problème de lecteur des MP4 via DLNA
- Résolution de l'erreur d'affichage du clavier dans différentes langues

Version v1.30.00 (pour tous les modèles sauf /93)

- Résolution des bogues pendant le démarrage
- Optimisation de la sortie audio.

Version v1.29.03 (pour tous les modèles sauf /93)

- Mise à jour de Smart TV.
- Optimisation de la sortie audio.
- Résolution du problème d'affichage des infos RDS.

Version: v1.28.10 (pour tous les modèles sauf /93)

- Améliorer la lecture des fichiers MP3
- Améliorer les performances Wi-Fi
- Importer l'ID du produit dans les informations de la version

Version: v1.28.08 (pour tous les modèles sauf /55. /78. /93. /94)

- Améliorer la lecture des fichiers MP3
- Améliorer les performances Wi-Fi
- Importer l'ID du produit dans les informations de la version

Version: v1.28.03 (pour tous les modèles sauf /93)

- Amélioration de l'affichage à l'écran russe
- Résolution du problème de synchronisation de la bande-son
- Amélioration du contrôle du volume des enceintes dans les réglages de haut-parleurs
- Introduction de la version 2.0 de SmartTV
- Introduction de l'iRadio