

## Cronologia del software (HTB7250, 7255, 9225, 9245)

### *Nota:*

- *il nome del file con estensione .bin potrebbe NON essere necessariamente lo stesso del numero di modello.*
  - *ciascuna versione contiene tutte le soluzioni presenti nelle versioni precedenti.*
  - *L'aggiornamento del dispositivo può causare l'eliminazione di alcune impostazioni come HDMI-CEC. Fare riferimento al manuale dell'utente per la configurazione dopo aver aggiornato il dispositivo.*
- 

### **L'ultima versione software migliora i seguenti aspetti:**

#### **Versione V1.10.00:**

- Risolto il problema legato ai picchi di volume nella riproduzione dei dischi
- Risolti i problemi legati alla riproduzione di video da Youtube
- Risolto il problema HDMI CEC che non consentiva al prodotto di essere attivato dal TV
- In accordo ai nuovi requisiti AAC3, la riproduzione Blu-ray tramite uscita CVBS è ora disattivata. Guardare i film Blu-ray tramite collegamento HDMI

#### **Versione V1.06.03:**

- Risoluzione dei problemi legati al mancato salvataggio delle impostazioni di audio personale
- Miglioramento della risposta del telecomando

#### **Versione V1.06.01:**

- Miglioramento del processo di aggiornamento software.
- Risoluzione del problema legato al blocco dopo il riavvio dalla modalità standby.
- Risoluzione del problema legato all'audio quando la sorgente viene modificata da Skype ad altre.
- Risoluzione del problema legato all'audio quando la sorgente viene impostata su iPod.
- Per i modelli HTB9225 e HTB9245: Risoluzione del bug software che si verifica quando un altro lettore viene collegato ad una delle porte HDMI-IN del sistema Home Theater e viene modificata la risoluzione HDMI.