

Historial del software (HTB7250, 7255, 9225, 9245)

Nota:

- *El nombre del archivo bin puede NO ser necesario, la igual que el número de modelo.*
 - *Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.*
 - *Después de actualizar el dispositivo, puede que se borren algunos ajustes como HDMI-CEC. Consulte el manual de usuario para configurar el dispositivo después de actualizarlo.*
-

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

Versión V1.10.00:

- Se ha corregido el problema de subidas de volumen aleatorias durante la reproducción del disco
- Se ha solucionado el problema relacionado con la reproducción en YouTube
- Se ha solucionado el problema con HDMI CEC que impedía la reactivación del producto por medio del televisor
- De acuerdo con los nuevos requisitos de AAC3, la reproducción de Blu-ray a través de la salida de CVBS está ahora desactivada. Vea las películas en Blu-ray a través de la conexión HDMI.

Versión V1.06.03:

- Se ha solucionado el problema de retención de configuración personal de sonido
- Mejora de la respuesta del mando a distancia

Versión V1.06.01:

- Mejora del proceso de actualización de software.
- Corrección del bloqueo durante la activación desde el modo de espera.
- Corrección del problema de sonido cuando la fuente se cambia de Skype a otras.
- Corrección del problema de sonido al cambiar la fuente al modo iPod.
- Para los modelos HTB9225 y HTB9245: corrección del error de software cuando hay otro reproductor conectado a alguna de las entradas HDMI del sistema de cine en casa y se cambia a la resolución HDMI.