

Histórico do software (HTB7250, 7255, 9225, 9245)

Nota:

- *talvez o nome do arquivo bin NÃO seja exatamente o mesmo que o número do modelo.*
 - *cada versão contém todas as soluções identificadas na versão anterior.*
 - *Depois de atualizar o dispositivo, algumas configurações, como HDMI-CEC, podem ser apagadas. Consulte o manual do usuário para obter instruções de configuração após atualizar o dispositivo.*
-

A seguir, estão as últimas atualizações de software:

Versão V1.10.00:

- Corrigido o problema de pico de volume aleatório na reprodução do disco
- Corrigidos os problemas de reprodução relacionados ao Youtube
- Corrigido o problema do CEC do HDMI no qual o produto não consegue acionar a TV
- Para atender às novas conformidades AAC3, a reprodução de Blu-ray através de saída CVBS agora está desativada. Assista aos filmes em Blu-ray via conexão HDMI

Versão V1.06.01:

- Aprimoramento do processo de atualização de software.
- Corrija o problema de desligamento durante o acionamento após o modo de espera.
- Corrija o problema do som quando a fonte é alterada do Skype para outras fontes.
- Corrija o problema do som quando a fonte é alterada para o modo de iPod.
- Para o HTB9225 e o HTB9245: corrija um bug do software que ocorre quando há outro player conectado a uma das entradas HDMI do Sistema de Home Theater e a resolução HDMI é alterada.