

Historique du logiciel (HTB7250, 7255, 9225, 9245)

Remarque :

- *le nom du fichier .bin NE correspond PAS nécessairement à la référence du modèle.*
 - *chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.*
 - *Après la mise à jour de l'appareil, certains réglages comme les réglages HDMI-CEC pourraient être effacés. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour l'installation après avoir mis à jour l'appareil.*
-

Le dernier logiciel permet de résoudre les problèmes suivants:

Version V1.10.00:

- Résolution du problème de pics aléatoires du volume pendant la lecture des disques
- Résolution des problèmes de lecture liés à YouTube
- Résolution du problème lié au HDMI CEC concernant l'impossibilité de sortir du mode veille à l'aide du téléviseur
- En conformité avec les nouvelles normes AACS, la lecture de Blu-ray via la sortie CVBS est maintenant désactivée. Veuillez regarder vos films en Blu-ray via la connexion HDMI.

Version V1.06.03:

- Résolution des problèmes liés à la mémorisation des paramètres de son personnalisés
- Amélioration de la réponse de la télécommande

Version V1.06.01:

- Amélioration du processus de mise à niveau logicielle.
- Résolution du problème de raccrochage lors du passage de l'état de veille à l'état normal.
- Résolution du problème de son lors du passage de la source Skype à une autre source.
- Résolution du problème de son lors du passage de la source en mode iPod.
- Pour les modèles HTB9225 et HTB9245 : Résolution du bogue logiciel survenant lorsqu'un autre lecteur se connecte à l'une des entrées HDMI du système Home Cinéma et modifiant la résolution HDMI.