

Software-Verlauf HTS3510/12, /55, /77, /78, /79. /93, /94, /98

Durch die aktuelle Software wird Folgendes verbessert:

HINWEIS: Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.

Systemsoftwareversion: v49

- Untertitel kann jetzt ausgeschaltet werden
- Verbessertes Menü auf Russisch
- Verbesserte LED-Anzeige auf dem Gerät