

Historique du logiciel HTS3510/12, /55, /77, /78, /79. /93, /94, /98

Le dernier logiciel permet de résoudre les problèmes suivants:

REMARQUE : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

Version logiciel système: v49

- Les sous-titres peuvent désormais être désactivés
- Amélioration du menu en russe
- Amélioration de l'affichage LED sur l'unité