

Softwaregeschiedenis HTS3510/12, /55, /77, /78, /79. /93, /94, /98

Met de nieuwste software worden de onderstaande problemen verholpen:

OPMERKING: elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen.

Systeemsoftwareversie: v49

- Ondertitel kan nu worden uitgeschakeld
- Verbeterd menu in het Russisch
- Verbeterde LED-signalen op het apparaat