

Historique du logiciel (HTL4110B & HTL4111B)

Le dernier logiciel permet de résoudre les problèmes suivants:

REMARQUE : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

Version 55

- Compatibilité HDMI ARC améliorée
- Performances sonores améliorées
- Réduction de la période de veille automatique conformément à la norme ErP3

Version 51

- Amélioration du son au niveau des graves

Version 50

- Augmentation du volume en connexion ARC
- Résolution du problème de mise en marche sur certains téléviseurs en connexion ARC
Remarque : les procédures de mise à jour sont modifiées après la version 43, veuillez suivre les procédures pour terminer la mise à jour.

Version 43

- Améliorer les performances de la connexion HDMI ARC
- Prise en charge du format de fichier NTFS
- Amélioration des performances d'EasyLink
- Amélioration des problèmes de coupure du son diffusé via l'entrée optique après démarrage

Version 26

- Améliorer les performances de la connexion HDMI ARC
- Améliorer les performances de la lecture USB