

Softwaregeschiedenis_ HTL7140B

Opmerking: de bestandsnaam van het .bin-bestand komt mogelijk NIET overeen met het modelnummer.

In de nieuwste software zijn de volgende problemen opgelost:

Versie 31

Versie-informatie lokaal display (wordt weergegeven in de volgende volgorde)

- 1) MCU-versie: V31
 - 2) HDMI-repeaterversie (RPT):V16
 - 3) TX-versie: V03
 - 4) Subwoofer RX-versie: V03
 - 5) Versie aanraakpaneel: V20
- Geoptimaliseerd algoritme voor Auto Volume (Automatisch volume)
 - Probleem met behouden van instelling voor AUTO VOLUME (automatisch volume) opgelost
 - Probleem met RC_STANDBY-knopfunctionaliteit opgelost