

## 软件历史记录（ HTS3541/05, /12, /51, /55, /78, /79, /93, /98）

最新软件版本可解决下列问题：

**注意：**每个版本均包含在较早版本中具有解决方案。

### **版本 V1.56.10**

（重要事项：此版本仅适用于具有以“**KX1A**”开头的序列号的产品。）

- 增强了系统性能

### **版本 V1.52.00**

（重要事项：此版本仅适用于具有以“**KX1A**”开头的序列号的产品。）

- YouTube/Picasa 功能简介
- 增强了系统性能

### **版本 V1.41.00**

- 解决了音频同步调整问题
- 增强了系统性能

### **版本 V1.38.10**

- 解决了音频同步调整问题
- 增强了系统性能

### **版本 v1.32, 子系统 V18**

- 增强了系统性能