

## **Сведения о версиях ПО (HTS55x3)**

Последняя версия ПО позволяет решить следующие проблемы.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Каждая версия содержит все исправления из более ранней версии.

**Примечание.** Это встроенное ПО предназначено для устройств HTS55x3, серийный номер которых начинается с RT2Vxxxxxxxx

### **Версия V1.13.30 (MCU V9.10)**

- Устранены неполадки со звуком