

Historique du logiciel (HTS5563, 5583, 5593)

Ce micrologiciel s'applique uniquement aux appareils possédant le numéro de série suivant : **PT1Axxxxxxxxxx**

Si votre appareil possède le numéro de série **PT2Axxxxxxxxxx**, rendez-vous sur la page du produit HTS5563M2, HTS5583M2 ou HTS5593M2 pour mettre à niveau le micrologiciel de l'appareil

La dernière mise à niveau logicielle permet de résoudre les problèmes suivants :
REMARQUE : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

Version 1.59.00

- Correction de l'erreur réseau pendant la lecture du CDDA
- Amélioration de la compatibilité avec l'application pour smartphone (MyRemote)
- Correction de problèmes avec les services NetTV
- Impossibilité pour certains modèles de sortir de veille dans le mode source approprié

Version 1.52.00

- Amélioration de la synchronisation audio
- Résolution des bogues système

Version 1.47.10

- Amélioration des performances système