

Softwaregeschiedenis (HTS55x3)

De laatste software lost de onderstaande problemen op:

OPMERKING: elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen.

Opmerking: deze firmware is ontwikkeld voor de HTS55x3 met een serienummer dat begint met PT2Bxxxxxxxx

Versie V1.13.30 (MCU V9.10)

- Bepaalde problemen met het geluid opgelost