

Histórico do software (MCD1165)

O software mais recente resolve os problemas descritos abaixo:

NOTA: cada versão contém todas as soluções identificadas na versão anterior.

Nota:

talvez o nome do arquivo bin NÃO seja exatamente o mesmo que o número do modelo.

(MCU) Versão do software do sistema: v14

- Melhore a precisão do relógio

(MCU) Versão do software do sistema: v13

- Melhorar as configurações do equalizador
- Evite a interferência de outros controles remotos Philips