

## **Historial del software**

**El software más reciente soluciona los siguientes problemas:**

**NOTA:** Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

### **Versión de software del sistema: VI.20**

- Mejora de los mensajes de error de las emisoras de radio de Internet que no se pueden reproducir.
- Se ha resuelto el problema de desactivación del volumen de la alarma FM.

### **Versión de software del sistema: VI.18.1115**

- Se resuelve por Internet en tiempo de radio de largo búfer tema.
- Mejorado el sistema de modo de recuperación durante un fallo de actualización de software.

### **Versión de software del sistema: VI.10.1101**

- Incluye control de UPnP apoyo externo punto que le permite reproducir tu música de forma remota desde un control remoto de medios UPnP.
- Mejora la estabilidad de radio de Internet.
- fuente de radio FM está habilitado en función de alarma del reloj.

### **Versión de software del sistema: VI.01.1034**

- Usabilidad mejorada con la nueva colección de Fuentes.
- foto habilitado streaming para compartir fotos inalámbrica.
- Mejora la estabilidad de radio de Internet.

### **Versión de software del sistema: V0.91.1029**

- Compatibilidad con las carátulas de la radio por Internet y con la transferencia de música a través de TwonkyMedia.
- Usabilidad de entrada mejorada para la fecha y la hora.

### **Versión de software del sistema: V0.84.1024**

- Consumo de energía del LCD mejorado.
- Compatibilidad inalámbrica mejorada: funciona con más routers Wi-Fi.
- Aparición de información RDS en la radio RDS mejorada.

### **Versión de software del sistema: V0.77.1021**

- Versión inicial.