

Historique du logiciel

Le dernier logiciel permet de résoudre les problèmes suivants:

REMARQUE : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

Version V18 (MCM2300/12, /55, /77, /79, /93, /96)

- Résolution du problème de lecture de CD

Version V27 (MCM2150/12, /55, /77, /05, /98)

- Résolution du problème de lecture de CD

Version V18, MCU-V29 (BTB2315/12)

- Résolution du problème de lecture de CD

Version V07 (BTM3160/12)

- Résolution du problème de lecture de CD

Version V14 (BTM2335/12)

- Résolution du problème de lecture de CD