

Software-Verlauf

Durch die aktuelle Software wird Folgendes verbessert:

HINWEIS: Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.

Version V18 (MCM2300/12, /55, /77, /79, /93, /96)

- Problem mit CD-Wiedergabe beheben

Version V27 (MCM2150/12, /55, /77, /05, /98)

- Problem mit CD-Wiedergabe beheben

Version V18, MCU-V29 (BTB2315/12)

- Problem mit CD-Wiedergabe beheben

Version V07 (BTM3160/12)

- Problem mit CD-Wiedergabe beheben

Version V14 (BTM2335/12)

- Problem mit CD-Wiedergabe beheben