

Histórico do software(MCM2350/12/61)

A seguir, estão as últimas atualizações de software:

NOTA: cada versão contém todas as soluções identificadas na versão anterior.

Versão CD-V17:

- Resolver o problema sobre espaço entre as faixas durante a reprodução do CD

Versão CD-V14:

- Solução do problema de reprodução de CD