

Historique du logiciel(MCM2350/12/61)

Le dernier logiciel permet de résoudre les problèmes suivants:

REMARQUE : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

Version CD-V17

- Résolution du problème d'écart entre les pistes pendant la lecture d'un CD.

Version CD-V14

- Résolution du problème de lecture de CD