

Einführung

Softwareversion: **B16.27S**

Vorteile:

1. Erhöhte Wiedergabeabdeckung. Verbesserte Wiedergabefähigkeit für einige Internet-Radiosender (z. B. Virgin Radio, BFM, Europe 1 uvm.)

Überprüfen der Software-Version

1. Drücken Sie im aktiven Modus die Taste SETTINGS auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie ▲ Or ▼, um "Information" auszuwählen, und drücken Sie OK.
3. Drücken Sie ▲ Or ▼, um die Option "Software version" (Softwareversion) zu markieren: Auf dem Display wird die aktuelle Software-Version Ihres Geräts angezeigt.

Wie kann ich die Software auf meinem Gerät aktualisieren?

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eine gültige Internetverbindung zu Ihrem Router hergestellt hat.

1. Drücken Sie im aktiven Modus die Taste SETTINGS auf der Gerätefernbedienung.
2. Drücken Sie ▲ Or ▼, um die Option "Check for Software upgrades" (Nach Software-Aktualisierungen suchen) auszuwählen, drücken Sie anschließend OK.
3. Es überprüft dann, ob auf dem Server eine neuere Software-Version vorhanden ist. Ist eine neuere Version vorhanden, wird auf dem Bildschirm folgende Meldung angezeigt:

"New software is available for your product" (Neue Software für Ihr Produkt verfügbar). Möchten Sie die Software installieren (Voraussetzungen siehe Benutzerhandbuch)?

4. Klicken Sie auf "Yes" (Ja), um die neue Software über das Internet herunterzuladen.
5. Wenn die neue Software erfolgreich heruntergeladen wurde, startet das Gerät die Aktualisierung automatisch.
6. Nach Ende der Aktualisierung wird das Gerät neu gestartet, und Sie können es wieder wie gewohnt nutzen.

Software-Aktualisierungsverlauf

• Version B16.27S

o Erhöhte Wiedergabeabdeckung. Verbesserte Wiedergabefähigkeit für einige Internet-Radiosender (z. B. Virgin Radio, BFM, Europe 1 uvm.)

• Version B16.25S

o Verbesserte Wiedergabefähigkeit von Internetradiosendern (z. B. WDR, MDR, NDR, FFH, RNE, ...)

o Verbessert die Wiedergabefähigkeit der M3U-Playlist durch Umgang mit falschen oder fehlenden Titel in einigen Fällen

• Version VB16.20S

o Mit SW B 16.2 haben wir die Geräteleistung für die Wiedergabefähigkeit von Internetradiosendern und das aktive Standby-Verhalten verbessert. Wir haben Probleme behoben, die einige Benutzer bei der Verwendung von SW B 14.03 sowie in der vor Kurzem veröffentlichten Version SW B 16.00 hatten. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, insbesondere mit SW B16.00 für einige bestimmte Internet-Radiosender.

• Version VB16.00S

o Verbessertes Problem, bei dem sich das Gerät nach einer längeren Zeit im Standby-Modus aufgehängt hat.

- **Version V14.03S**

- o Wir haben die Wiedergabefähigkeit für Internet-Radiosender weiter verbessert. Sender mit Ausfallprotokoll werden jetzt richtig verwaltet/behandelt (z. B. Sender wie: CR2, Radio 100.7, RAI Gr Parlamento, Radio Metro, RNE Radio 5 Todo Noticias, Radio Peili, usw.).

- o Bilder im GIF-Format werden jetzt beim Streaming über denTwonkyMediaServer/Browser (TMM) richtig angezeigt.

- **Version V12.98S**

- o Wir haben jetzt die Wiedergabe der BBC-Sender verbessert. Die Wiedergabe der Sender erfolgt schneller mit kürzeren "Buffering"-Zeiten (Pufferzeiten).

- o Die Wiedergabe aller Sender erfolgt im Allgemeinen schneller mit kürzeren "Buffering"-Zeiten.

- **Version V12.95S**

Quellen für Verbesserungskommentare

- www.streamiumcafe.com
- www.philips.com/support