

Tube d'aspiration du lait en métal

• Xelsis

CP0597



Tube d'aspiration du lait en métal

Reportez-vous aux caractéristiques pour connaître les produits compatibles

Tube d'aspiration du lait en métal pour votre carafe à lait complète. Compatible avec la carafe à lait complète des machines Xelsis modèle 2017.

Avantages

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Fonctions

Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

PHILIPS

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Compatible avec :

XELISIS modèle 2017 SM7580/00
SM7581/00
SM7680/00
SM7682/00
SM7683/00

SM7684/00
SM7685/00
SM7686/00



Les données sont sujettes
à changement
2019, mars 23

Version: 1.0.2
EAN: 08710103838135

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com